

Yamaha Steinberg FW Driver V1.5.1 for Macintosh Release Notes

主なアップデートの内容

V1.1.0 → V1.5.1

- Mac OS X 10.6 に対応しました。
- Yamaha Steinberg FW Driver のインストールが完了した直後に、「システム環境設定」から Yamaha Steinberg FW Driver のコントロールパネルが開かないことがある不具合を修正しました。
- PowerPC 搭載の Macintosh を使用している場合、接続している Yamaha Steinberg FW Driver 対応機器の電源をオフにすると、Yamaha Steinberg FW Driver の CPU 使用率が高くなる不具合を修正しました。